

BÁO CÁO NHANH

Tình hình thiệt hại do bão số 12 gây ra trên địa bàn xã Minh Long
(Tính đến 15 giờ 00 phút ngày 30/10/2025)

1. Công tác chỉ đạo

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) xã phân công lịch trực ứng phó bão số 12 (bão Fengshen) và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

- UBND xã đã chủ động tổ chức trực ban 24/24h, để theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 12, triển khai ngay phương án đã được phê duyệt theo phương châm “4 tại chỗ” tổ chức thống kê, chủ động di dời các nhà dân có nhà ở bán kiên cố và xung yếu đến các nhà kiên cố trên địa bàn thôn, trường học, cơ quan để tránh bão số 12 nhằm an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân, thông báo cho nhân dân chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước uống và thuốc men ở những vùng dễ chia cắt, đảm bảo đời sống nhân dân khi có tình huống xảy ra.

- Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã được phân công phụ trách, đứng cánh tại các thôn thường xuyên phối hợp cùng với Ban cán sự thôn kiểm tra thiệt hại, chỉ đạo công tác nắm tình hình và tổng hợp số liệu thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy BCHPTDS xã để tổng hợp, chỉ đạo.

2. Tình hình thiệt hại:

2.1. Thiệt hại về người:

- Chết người: Không có.
- Bị thương: Không có.

2.2. Thiệt hại về nhà cửa:

- Thiệt hại nhẹ, dưới 30%: không có.
- Thiệt hại nặng, từ 30-50 % trở lên: không có.
- Thiệt hại từ 50-70% : không có.
- Thiệt hại từ 70% trở lên: không có.

2.3. Thiệt hại về công trình trên địa bàn xã:

a) Công trình giao thông

- Tuyến Đường Long Môn - Minh Long đi Sơn Cao - Sơn Hà (Đoạn xóm Bãi Vệt đi Cà Xen) bị sạt lở đất 12 điểm và lớp mặt đường bị bong trát hư hỏng khoảng

300m, nặng nhất đoạn Xóm Bãi Vẹt và Xóm Cà Xen. Ước khối lượng sạt lở: 23.890 m³.

- Tuyến đường từ thôn Làng Trê đi thôn Làng Ren bị sạt lở đất phía taluy dương đoạn Rọ Đá và lớp mặt đường bong trát bị hư hỏng nặng với chiều dài 200m. Ước khối lượng sạt lở 180 m³.

- Đường BT nông thôn từ Cầu Cà Địa lên nhà ông Năm thôn An Thanh bị hư hỏng nặng hai bên lề đường và rãnh thoát nước, rãnh thoát nước một số đoạn bị gãy. Ước khối lượng sạt lở 120 m³.

- Các tuyến đường liên thôn, liên xóm trên địa bàn xã bị hư hỏng và sạt lở nhiều điểm. Ước khối lượng sạt lở 400m³.

- Cầu Suối Cà Eo bị sạt lở mố cầu (cầu thuộc tuyến đường từ Làng Trê đi Làng Ren, xã Minh Long).

- Cống tràn tuyến Làng Mum – Cà Xen bị sạt lở mái taluy phía hạ lưu bờ hữu, chiều dài 8m.

- Cầu Gò Rộc tại thôn Đồng Cần, thuộc tuyến Đường Công Loan - Gò Rộc - Thượng Đố, xã Minh Long bị sạt lở mố cầu phí thượng lưu, bờ hữu.

- Sạt lở đất, đá tràn ra đường, tuyến Đường TL 624 tại Km34+100, ước khối lượng khoảng 520m³.

- Sạt lở đất, đá tràn ra đường, tuyến Đường TL 628 tại Km33+400 và tại Km37+780, ước khối lượng khoảng 425m³ (2 vị trí).

*Ước khối lượng sạt lở của công trình giao thông: 25.566m³.

b) Công trình thủy lợi

- Đập và kênh mương Lịch Sơn, thôn Hà Xuyên bị bồi lấp ước khoảng 250 m³.

- Đập Nước Xuyên 2, thôn Hà Xuyên bị bồi lấp ước khoảng 190 m³.

- Đập và kênh mương Cây Da, thôn Hà Bôi bị bồi lấp ước khoảng 160 m³.

- Đập dâng La Ta, thôn Thôn Hà Liệt bị bồi lấp ước khoảng 180 m³.

- Đập Suối Lon, thôn 1 bị bồi lấp ước khoảng 350 m³.

- Đập Làng Hình, thôn An Phương bị bồi lấp ước khoảng 150 m³.

- Đập dâng Làng Đố, thôn Thượng Đố bị bồi lấp ước khoảng 200 m³.

- Đập dâng Gò Cà Niêu, thôn Hà Liệt bị bồi lấp ước khoảng 100 m³.

- Đập dâng Nước Hoen, thôn Hà Liệt bị bồi lấp ước khoảng 80 m³.

- Đập dâng nước Da, thôn Hà Liệt bị bồi lấp ước khoảng 90 m³.

*** Ước khối lượng bị bồi lấp của Công trình thủy lợi: 1.570 m³.**

c) Công trình nhà ở riêng lẻ:

- Sạt lở đất tại nhà ông Đình Văn Hiền, thôn Đồng Vang, khối lượng khoảng: 350m³

- Sạt lở đất phía sau nhà ông Huỳnh Xuân Sơn, thôn 2, khối lượng khoảng 45m³.
- Sạt lở đất tại nhà ông Đinh Văn Huyền, thôn Cà Xen, ước khối lượng 45m³.
- Sạt lở đất tại nhà ông Đinh Văn Hiếu, thôn Làng Trê, ước khối lượng 55m³.

*** Ước khối lượng bị bồi lấp của Công trình nhà ở riêng lẻ: 495 m³.**

d) Đất nông nghiệp:

- Sạt lở đất nông nghiệp (đất chuyên trồng lúa nước) tại thôn Đồng Cầm ước khoảng: 5000 m².

(Chi tiết bảng thông kê đính kèm)

3. Công tác khắc phục

- Tăng cường công tác kiểm tra thực địa để hỗ trợ nhân dân khắc phục và đưa ra các biện pháp khắc phục các tuyến đường giao thông, các công trình thủy lợi và kênh mương bị sạt lở, bồi lấp, tập trung khôi phục diện tích bị sa bồi thủy phá để chuẩn bị phục vụ cho sản xuất vụ Đông xuân 2025-2026.

- Nhằm khắc phục, sửa chữa các công trình trên địa bàn xã bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra trong thời gian vừa qua, đồng thời đảm bảo phục vụ, ổn định cuộc sống của nhân dân trên địa bàn. UBND xã Minh Long kính đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí để khắc phục, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các công trình nêu trên.

Trên đây là báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 12 gây ra từ ngày 24 đến 30/10/2025 xảy ra trên địa bàn xã Minh Long. Kính báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Văn phòng TT BCH PTDS tỉnh;
- Sở NN&MT tỉnh;
- Sở Xây dựng tỉnh;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế, BCHQS xã;
- Lưu VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Diết